

Espacio para
Logo Corporativo

EDGAR TARCISIO DE SAN PIO ACEVEDO
LONDOÑO
NIT 70.089.071-0
CL 54 A 30 75
Tel: (034) 2391089
Medellín - Colombia
mariace.edgar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. EA 28

Señores	Institucion Educativa Joaquin Vallejo Arbelaez		
NIT	811.040.137-3	Teléfono	(604) 2926199
Dirección	Carrera 19 59c 175	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2023, 12:30
Expedición	25/05/2023, 12:30
Vencimiento	25/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Sillas de metal, madera tipo universitaria para reparar así: - Lijar a máquina y manualmente las tres piezas de madera, que se encuentran con rayas, con grafitis y otros. - Aplicar sellador en la madera. - Soldar con puntos y cordones de soldadura donde lo requieran. - Retoque de pintura en la estructura metálica donde se soldó. - Dar ajuste, buen asentamiento y buena firmeza a cada silla. - Suministro e instalación de tornillos, tuercas y arandelas. - Aplicar sellador en las tres piezas de madera. - Pintar las tres piezas de madera con dos o tres manos de pintura barniz y tinte de caramelo. A TODO COSTO.	35.00	39,000.00	1,365,000.00
2	Reparación de mesas unipersonales, con cajoneras de metal y madera, tipo escritorio para alumnos. Y su respectiva silla personal de metal con asiento y espaldar en polipropileno y plástica. Reparar en la siguiente forma: - Retirar parrilla reventada con pulidora. - Instalar tapa de madera superior desprendida, con taladro perforando la madera con 4 huecos y colocar tornillos, arandelas y tuercas. - Soldar con puntos y cordones de soldadura la estructura metálica reventada. - Lijar con pulidora la tapa superior retirar suciedades y grafitis. - Retocar con pintura la parte que se soldó en la estructura metálica. - Pintar con barniz y tinte de caramelo la tapa superior a rodillo. - Reparar las sillas personales en la siguiente forma: - Soldar con puntos y cordones de soldadura las partes reventadas. - Retocar la parte que se soldó en la estructura metálica reventada. - Limpiar con thinner el asiento y espaldar de polipropileno, de toda suciedad y grafitis. - A TODO COSTO	466.00	42,500.00	19,805,000.00
3	30 cuadros de rejas, para soldar, en cada cuadro 3 piezas en varilla de media de 0.80 cnts cada varilla, para anexasles a cada cuadro.	30.00	60,000.00	1,800,000.00
4	Soldar con puntos y cordones de soldadura rejas de pasamanos.	1.00	180,000.00	180,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Veintitres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 23,150,000.00

Total Bruto	23,150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,150,000.00

Observaciones:

No responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 0
CUFE: 26aea946a6b5df4f1899baf2d8e6a5d1eb82afb35ef2ab5d28bc1ddc04cb7f6e25cc6211dee6348fa7fcc120c6cc26c5