

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES

NIT: 900.218.633-4



RECIBIDO A SATISFACCION #2

MEDELLÍN

Vigencia 2024

El ordenador certifica que: ANIBAL MONTOYA

Identificado con CC/NIT: 70551543-6

entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) artículo(s).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	REPARAR LA CHAPA DE LA TIENDA ESCOLAR	UNIDAD	1	30000	30000
2	UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE REJILLAS REVENTADA EN POSETA	UNIDAD	1	40000	40000
3	ARREGLAR RECIBIDOR A CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA A ESTA UNIDAD, NO PERMITE CORRER EL MACHO PARA CERRARLA.	UNIDAD	1	40000	40000
4	UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO HOMBRES: *CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZA DE DESGASTE A LLAVE DE LAVAMANOS #2	UNIDAD	1	40000	40000
5	*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO	UNIDAD	1	70000	70000
6	RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN MEZCLADOR ZONA DE LAVADO	UNIDAD	1	40000	40000
7	*CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA ZONA VASO DE LECHE	UNIDAD	1	50000	50000
8	*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO	UNIDAD	1	70000	70000
9	CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA DE TRAPERAS	UNIDAD	1	50000	50000
10	CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS TUBOS MALOS A LAMPARA SOBRE ZONA DE DESINFECCION	UNIDAD	2	23000	46000
11	CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES EN LAVAMANOS DEL SALON	UNIDAD	4	120000	480000
12	ASEGURAR Y SUMINISTRAR CON TORNILLOS 3 TAPAS A TRES MESEAS DEL SALON	UNIDAD	3	30000	90000
13	RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON ZONA DE ENSAMBLE	UNIDAD	1	40000	40000
14	INSTALAR TAPA A VALVULA DE PASO EN CORREDOR DEL RESTAURANTE	UNIDAD	1	20000	20000
15	*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A INODORO #3	UNIDAD	1	40000	40000
16	UNIDAD SANITARIA DE HOMBRES SEGUNDO PISO: CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS #2 Y 4 ESTAN MALAS	UNIDAD	2	70000	140000
17	PEGAR INODORO EN CUARTO UTIL ESTA SUELTO E INSTALACR DE NUEVO	UNIDAD	1	80000	80000
18	BAÑO DE PROFESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A LAVAMANOS	UNIDAD	1	40000	40000
19	INSTALAR Y SUMINISTRAR VALVULA DE LLENADO A INODORO DE MAESTRAS YA QUE SE PEGA	UNIDAD	1	70000	70000
20	INSTALAR Y SUMINISTRAR 10 VIDRIOS QUE FALTAN EN SALON #3 DE 50*52	UNIDAD	10	20000	200000
21	INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS QUE FALTAN EN VENTANALES ZONA DE ESCALAS POR LA TIENDA 50*52	UNIDAD	3	20000	60000
22	INSTALAR Y SUMINISTRAR VIDRIO FALTANTE Y ÉGAR UNO SULETO EN LA BIBLIOTECA 50+*52	UNIDAD	1	25000	25000
23	INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS FALTANTES EN VENTANALES ESCALAS DE PORTERIA TERCER PISO 50*52	UNIDAD	3	20000	60000
24	INSTALAR Y SUMINISTRAR 8 TORNILLOS FALTANTES A TAPAS DE BRAZOS DE 8 SILLAS	UNIDAD	8	20000	160000
25	INSTALAR Y SUMINISTRO DE SOPORTES PARA LOS 3 EXTINTORES EN COORDINACION	UNIDAD	3	30000	90000
26	ARREGLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTAN MALOS	UNIDAD	3	40000	120000

27	EN LA IE PRINCIPAL ORGANIZAR Y ADECUAR 42 SILLAS UNIVERSITARIAS, INCLUYE: SOLDADURA EN PARTES REVENTADAS, BRAZOS Y PARTES SUELTAS, PINTURA, TORNILLERIA Y REMACHES SUELTOS	UNIDAD	42	47000	1974000
28	CAMBIO Y SUMINISTRO DE LA CHAPA AULA #8 IE PPAL	UNIDAD	1	180000	180000
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA EN ZONA DE COORDINACION EN UNO DE LOS BAÑOS	UNIDAD	1	25000	25000
30	EN EL TERCER PISO BAÑO DE MUJERES SEDE PRINCIPAL CAMBIO Y SUMINISTRO DE AGUA STOP A TANQUE DE INODORO #3	UNIDAD	1	50000	50000
31	EN EL TERCER PISO BAÑO DE MUJERES SEDE PRINCIPAL CAMBIO Y SUMINISTRO DE MANIJA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO #3 REVENTADA	UNIDAD	1	70000	70000
32	CAMBIO Y SUMINISTRO DE GFCI EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTA QUEMADO	UNIDAD	1	80000	80000
33	DESISTALAR LAMPARA QUEMADA EN PORTERIA DE LA ANEXA E INSTALAR UNA NUEVA	UNIDAD	1	70000	70000
34	FUGA EN LAVAMANOS #3 SALON PREESCOLAR	UNIDAD	1	50000	50000
	TOTAL				4690000
Cuatro Millones Seiscientos Noventa Mil Pesos 00/100					

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en Medellín el

OCTUBRE 23 DE 2024



PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

Ordenadora

C.C.42.881.522