



#: 105001001198/ Resolución de Aprobación No 4659 de Abril 24 de 2008. NIT: 900.218.633-4

Resolución Rectoral No: AD- 05
(ABRIL 22 DE 2021)

Por medio del cual se adjudica la Invitación a Ofertar Nro: AV- 05 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL COMO EN LA ANEXA: BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO: SUMINISTRO DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DE PUERTA EN INODORO #4 FALTA: COLOCAR CHAPOLA A LLAVE DE PASO INODORO #4; CAMBIAR MANIJA A TANQUE DE INODORO #2. BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO: REPARAR LLAVE ANTIBANDALICA DEL TERCER LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; INSTALAR PUERTA A INODORO #2: ASUMINISTRO DE SOPORTES Y RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DEL PASADOR PARA SU INSTALACION; SUMINISTRO DE LAVAMANOS COMPLETO EN EL BAÑO DE DISCAPACITADOS DEL SEGUNDO PISO. UNIDADES SANITARIAS DEL PRIMER PISO DE HOMBRES: SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE A LA POSETA QUE ESTA MALA; REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL CUARTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO DE 4 RECIBIDORES EN ACERO INOXIDABLE DE LAS PUERTAS DE BAÑO Y DE 4 SOPORTES PARA LAS MISMAS PARA PODER INSTALARLAS, YA QUE SE ENCUENTRAN DESISTALADAS. BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO: REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL QUINTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO Y CAMBIO DE AGUA STOP MALO EN BAÑO #4; SUMINISTRO Y CAMBIO DE TAPA AL TANQUE DEL BAÑO #4 ESTA QUEBRADO; SUMINISTRO DE MANIJA EN EL BAÑO #5 DE VACIADO AL TANQUE; SUMINSITRO DE AGUA STOP EN EL BAÑO #6 QUE NO TIENE. SUMINISTRO E INSTALACION DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE A PUERTA DE BAÑO #2; SUMINISTRO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DE LAMPARA YA QUE ESTA OXIDADO. EN LA ZONA DE COMIDAS REFORZAR CON SOLDADURA PARATE INFERIOR DE LA REJA, ESTA A PUNTO DE RVENTARSE POR ACCION DEL OXIDO; SE REQUIERE REFORZAR PARTE INFERIOR CON ANGULOS A SOPORTE DE LA REJA. REPARACION DE PUERTA COLGADA EN INGRESO A UNIDADES SANITARIAS DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO TERCER PISO: DESISTALAR PUERTA, REPARARLA Y VOLVERLA A INSTALAR. SEDE ANEXA: REVISAR Y TAPAR HUECO EN LAVAPLATOS DE LA COCINETA. REVISAR Y REPARAR LLAVE CON FUGAS PARTE INFERIOR. SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS DE LLAVE. SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE EN LAVAMANOS EN LA ZONA DEL RESTAURANTE QUE ESTA MALA. SUMINISTRO DE TAPA DE ASIENTO A INODORO DEL BAÑO DE NIÑAS. SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA REGULADORA A LAVAMANOS #2. INSTALACION DE 24 DISPENSADORES EN IE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA. INSTALACION DE 4 LAVAMANOS MOVILES EN ACERO INOXIDABLE: 3 EN LA IE PRINCIPAL Y 1 EN LA SEDE ANEXA.

La Rectora de la I.E. Aures, como orientador en la ejecución del proyecto educativo institucional y en uso de sus atribuciones, en especial las conferidas por la ley 715 de 2001, Decreto 1510 de 2013, y con fundamento en el Artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa, el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, el Parágrafo 1 del Decreto 780 de 2016 y en especial el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo 27 de 2015-Sección 3, artículos 2.3.1.6.3.3;2.3.1.6.3.5 y demás normas vigentes de manera temporal, tales como Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Decreto 417 de marzo 17 de 2020, Circulares 19 y 20 del 14 y 16 de marzo de 2020. Directivas 3 del 20 de marzo, directiva 5 del 25 de marzo y directiva 9 del 7 de abril de 2020, Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, Circular 201960000226 de noviembre 6 de 2019, Decreto 2405 de 2019. Ley 527 de 1999 Artículo 7, Ley 537 de 1999 y las otorgadas en el Reglamento de contratación aprobadas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No 08 del 28 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO:

La Ley 715 del 2001 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo 27 de 2015 establece que será competencia del jefe o representante legal de la entidad, ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos públicos, para la escogencia del contratista.

• Que para tal efecto se efectuó el procedimiento de selección y publicidad a través del sistema electrónico de Contratación Pública SECOP la Invitación a ofertar No: AV- 05, cuyo objeto era MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL COMO EN LA ANEXA: BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO: SUMINISTRO DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DE PUERTA EN INODORO #4 FALTA: COLOCAR CHAPOLA A LLAVE DE PASO INODORO #4; CAMBIAR MANIJA A TANQUE DE INODORO #2. BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO: REPARAR LLAVE ANTIBANDALICA DEL TERCER LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; INSTALAR PUERTA A INODORO #2: ASUMINISTRO DE SOPORTES Y RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DEL PASADOR PARA SU INSTALACION; SUMINISTRO DE LAVAMANOS COMPLETO EN EL BAÑO DE DISCAPACITADOS DEL SEGUNDO PISO. UNIDADES SANITARIAS DEL PRIMER PISO DE HOMBRES: SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE A LA POSETA QUE ESTA MALA; REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL CUARTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO DE 4 RECIBIDORES EN ACERO INOXIDABLE DE LAS PUERTAS DE BAÑO Y DE 4 SOPORTES PARA LAS MISMAS PARA PODER INSTALARLAS, YA QUE SE ENCUENTRAN DESISTALADAS. BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO: REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL QUINTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO Y CAMBIO DE AGUA STOP MALO EN BAÑO #4; SUMINISTRO Y CAMBIO DE TAPA AL TANQUE DEL BAÑO #4 ESTA QUEBRADO; SUMINISTRO DE MANIJA EN EL BAÑO #5 DE VACIADO AL TANQUE; SUMINSITRO DE AGUA STOP EN EL BAÑO #6 QUE NO TIENE. SUMINISTRO E INSTALACION DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE A PUERTA DE BAÑO #2; SUMINISTRO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DE LAMPARA YA QUE ESTA OXIDADO. EN LA ZONA DE COMIDAS REFORZAR CON SOLDADURA PARATE INFERIOR DE LA REJA, ESTA A PUNTO DE RVENTARSE POR ACCION DEL OXIDO; SE REQUIERE REFORZAR PARTE INFERIOR CON ANGULOS A SOPORTE DE LA REJA. REPARACION DE PUERTA COLGADA EN INGRESO A UNIDADES SANITARIAS DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO TERCER PISO: DESISTALAR PUERTA, REPARARLA Y VOLVERLA A INSTALAR. SEDE ANEXA: REVISAR Y TAPAR HUECO EN LAVAPLATOS DE LA COCINETA. REVISAR Y REPARAR LLAVE CON FUGAS PARTE INFERIOR. SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS DE LLAVE. SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE EN LAVAMANOS EN LA ZONA DEL RESTAURANTE QUE ESTA MALA. SUMINISTRO DE TAPA DE ASIENTO A INODORO DEL BAÑO DE NIÑAS. SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA REGULADORA A LAVAMANOS #2. INSTALACION DE 24 DISPENSADORES EN IE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA. INSTALACION DE 4 LAVAMANOS MOVILES EN ACERO INOXIDABLE: 3 EN LA IE PRINCIPAL Y 1 EN LA SEDE ANEXA.

• Que para la fecha de cierre del proceso se presentaron las propuestas de:

Oferta Económica	NOMBRES OFERENTES	NIT
3,800,000	ANIBAL MONTOYA	70551543

• Que la propuesta de menor valor 50% Y Calidad 50% fue presentada por ANIBAL MONTOYA identificado(a) con C.C./NIT 70551543 por un valor de: Tres Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 (\$ 3800000)

• Que conforme a lo previsto en la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo 27 de 2015, en el presente proceso contractual existe propuesta hábil para la adjudicación y que la propuesta hecha por ANIBAL MONTOYA Quien cumple con los requisitos establecidos en la invitación

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adjudicar la Invitación a Ofertar No: AV- 05 al proponente: ANIBAL MONTOYA con CC: 70551543 Como representante Legal de: ANIBAL MONTOYA NIT: 70551543-6 cuyo Objeto es: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL COMO EN LA ANEXA: BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO: SUMINISTRO DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DE PUERTA EN INODORO #4 FALTA: COLOCAR CHAPOLA A LLAVE DE PASO INODORO #4; CAMBIAR MANIJA A TANQUE DE INODORO #2. BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO: REPARAR LLAVE ANTIBANDALICA DEL TERCER LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; INSTALAR PUERTA A INODORO #2: ASUMINISTRO DE SOPORTES Y RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE DEL PASADOR PARA SU INSTALACION; SUMINISTRO DE LAVAMANOS COMPLETO EN EL BAÑO DE DISCAPACITADOS DEL SEGUNDO PISO. UNIDADES SANITARIAS DEL PRIMER PISO DE HOMBRES: SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE A LA POSETA QUE ESTA MALA; REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL CUARTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO DE 4 RECIBIDORES EN ACERO INOXIDABLE DE LAS PUERTAS DE BAÑO Y DE 4 SOPORTES PARA LAS MISMAS PARA PODER INSTALARLAS, YA QUE SE ENCUENTRAN DESISTALADAS. BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO: REPARACION DE LLAVE ANTIBANDALICA DEL QUINTO LAVAMANOS, ESTA MALA, NO CIERRA; SUMINISTRO Y CAMBIO DE AGUA STOP MALO EN BAÑO #4; SUMINISTRO Y CAMBIO DE TAPA AL TANQUE DEL BAÑO #4 ESTA QUEBRADO; SUMINISTRO DE MANIJA EN EL BAÑO #5 DE VACIADO AL TANQUE; SUMINSITRO DE AGUA STOP EN EL BAÑO #6 QUE NO TIENE. SUMINISTRO E INSTALACION DE RECIBIDOR EN ACERO INOXIDABLE A PUERTA DE BAÑO #2; SUMINISTRO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DE LAMPARA YA QUE ESTA OXIDADO. EN LA ZONA DE COMIDAS REFORZAR CON SOLDADURA PARATE INFERIOR DE LA REJA, ESTA A PUNTO DE RVENTARSE POR ACCION DEL OXIDO; SE REQUIERE REFORZAR PARTE INFERIOR CON ANGULOS A SOPORTE DE LA REJA. REPARACION DE PUERTA COLGADA EN INGRESO A UNIDADES SANITARIAS DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO TERCER PISO: DESISTALAR PUERTA, REPARARLA Y VOLVERLA A INSTALAR. SEDE ANEXA: REVISAR Y TAPAR HUECO EN LAVAPLATOS DE LA COCINETA. REVISAR Y REPARAR LLAVE CON FUGAS PARTE INFERIOR. SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS DE LLAVE. SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE EN LAVAMANOS EN LA ZONA DEL RESTAURANTE QUE ESTA MALA. SUMINISTRO DE TAPA DE ASIENTO A INODORO DEL BAÑO DE NIÑAS. SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA REGULADORA A LAVAMANOS #2. INSTALACION DE 24 DISPENSADORES EN IE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA. INSTALACION DE 4 LAVAMANOS MOVILES EN ACERO INOXIDABLE: 3 EN LA IE PRINCIPAL Y 1 EN LA SEDE ANEXA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las Obligaciones derivadas de la presente Resolución se cancelarán con cargo a los recursos de los Fondos de Servicios

Educativos, respaldados en la Disponibilidad Presupuestal Nro: 011 del ABRIL 16 DE 2021

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, ABRIL 22 DE 2021



Patricia Elena Salazar salazar

Rectora