



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de abril de 2003 y
 Resolución 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
 NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	MTS	Habilitación salón de clase al lado del patio así: Cogér huecos, tapar huecos. Suministro e instalación de ruana en lámina calibre 18 de 5 metros por 0.35 cnts. Revocar, estucar y luego pintar. Instalar tubo de 1.30 metros de 3 pulgadas con codos y uniones, por la parte de atrás del salón, para coger la humedad. Salón ubicado diagonal al jardín que se encuentra en el centro del patio.	\$ 1,990,000	\$ 1,990,000
2	1	UNIDAD	Reparación rejas de desagües reventadas en las bisagras-cápsulas al interior del patio. Desmontar primera las rejas y soldarles trozos de varillas desprendidas y ajustar las varillas que ya no existen con soldadura. Luego instalar de nuevo, pintarlas con anticorrosivo y pintura negra. Sección Conrado González.	\$ 290,000	\$ 290,000
3	48	UNIDAD	Suministro e instalación de 48 vidrios, de 4m.m para pegarlos con silicona. Medidas: 0.52 cnts por 0.28 cnts Para colocarlos en el salón que se habilitó diagonal al jardín.	\$ 8,500	\$ 408,000
4	1	UNIDAD	Reparación malla de la cancha, De microfútbol por ambos lados laterales con soldadura que está desprendida y darle refuerzo con varillas de media. Sección principal.	\$ 260,000	\$ 260,000
5	1	UNIDAD	Reparación de reja lateral del área del salón preescolar con puntos y cordones de soldadura, porque están reventadas. Dar ajuste y pintura a la reja.	\$ 145,000	\$ 145,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de abril de 2003 y
 Resolución 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
 NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

6	1	UNIDAD	Suministro e instalación de una chapa marco gato, Con arreglo de perfil. Y recibidor. Sección Principal.	\$ 77,000	\$ 77,000
7	2	UNIDAD	Reparacion 2 chapas en salón de clase, desmontarlas y volver a instalar en segundo piso. Sección Principal	\$ 35,000	\$ 70,000
8	1	UNIDAD	Desmontar la llave-válvula de paso de agua en bronce. Se encuentra en mal estado. Suministro e instalación de una llave nueva en bronce de pulgada y media, para instalarla con 2 adaptadores macho PVC más una curva PVC. Canchar para retirar las piezas deterioradas. Instalar las nuevas con limpiador y pega PVC. Enchapar nuevamente el rincón donde quedó puesta la llave de paso de agua del orinal. En la sede principal.	\$ 490,000	\$ 490,000
9	1	UNIDAD	Reparacion orinales, cambiar mangueras-acoples que son las que suministran el agua a los orinales. Baño de hombres. En la sede principal.	\$ 60,000	\$ 60,000
10	1	UNIDAD	Suministro e instalación de una llave para poseta.	\$ 40,000	\$ 40,000
11	2	UNIDAD	Desmante dos unidades sanitarias, trasladarlas y de nuevo instalarlas hacia las unidades de sanitarias de la parte de abajo para los profesores. Con cemento blanco. Sección Conrado González	\$ 175,000	\$ 350,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de abril de 2003 y
Resolución 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

12	1	UNIDAD	En puerta metálica de entrada principal de 4 metros de largo por 2.30 de alto para soldar las partes reventadas, tubos, varillas y Malla, que ha sido golpeada por los carros de la vía. Además arreglar picaporte con soldadura. Colocar refuerzos en ángulos en la parte alta de la columna y soldar con puntos y cordones de soldadura. Dar pintura por ambos lados en la puerta de color verde esmeralda. Sección Conrado González	\$ 680,000	\$ 680,000
13	2	UNIDAD	Suministro e instalación de 2 llaves tipo mezcladores, para instalar en cocineta de profesores. Sección Conrado González	\$ 60,000	\$ 120,000
14	1	UNIDAD	Con máquina gusano destaquiador. Destaquiar desagüe de la misma poseta de la sala de profesores. Sección Conrado González.	\$ 380,000	\$ 380,000
15	6	UNIDAD	Suministro e instalación de 6 accesorios completos marca grival para los sanitarios. 3 En la sección Conrado González baño de niñas. 3 en La sección principal baño de hombres.	\$ 40,000	\$ 240,000
				SUBTOTAL	\$ 5,600,000
				IVA	\$ 0
				TOTAL	\$ 5,600,000

VALOR TOTAL: **\$5,600,000**

Cinco millones seiscientos mil Pesos

Por parte de: **EDGAR TARCISIO ACEVEDO LONDOÑO con NIT 70.089.071**

Lo anterior para efectos de causación y pago.

Medellín, 06 de diciembre de 2021

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO
Rector(a)

INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

811,040,275.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 29

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
EA3	06/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	5,600,000	0	5,600,000
Descripción							
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PAREDES, TECHOS, PUERTAS DE AMBAS SEDES. * * * * *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
70,089,071.0		ACEVEDO LONDOÑO EDGAR TARCISIO DE SAN PIO					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito	
NICSP	5501050008	Mantenimiento De Infraestructura Educ	70,089,071.		5,600,000		
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	70,089,071.			73,000	
NICSP	2436050700	Contratos De Construcción (base: Aiu) .	70,089,071.			112,000	
NICSP	2440230001	Contribución Especial De Obra Pública	70,089,071.			280,000	
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	70,089,071.			5,135,000	
Sumas Iguales (\$)					5,600,000	5,600,000	

MARIA YANETH OSORIO SÁNCI

Elaboró

Revisó Contabilidad

Espacio para
Logo Corporativo

EDGAR TARCISIO DE SAN PIO ACEVEDO
LONDOÑO
NIT 70.089.071-0
CL 54 A 30 75
Tel: (034) 2391089
Medellín - Colombia
mariace.edgar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. EA-3

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO		
NT	811.040.275-1	Teléfono	(604) 2340009
Dirección	CALLE 65 No 84 87	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2021, 16:21
Expedición	06/12/2021, 16:21
Vencimiento	06/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	se habilito un salón de clase al lado del patio principal.Se cogieron goteras, se revoco, se estuco y pinto.	1.00	1,990,000.00	1,990,000.00
2	Se repararon rejas de desagües reventadas con soldadura y varillas. se pinto con anticorrosivo y pintura.	1.00	290,000.00	290,000.00
3	Se suministraron e instalaron 48 vidrios, de 4m.m se pegaron con silicona.Medidas: o.52 cnts por o,28 cnts	48.00	8,500.00	408,000.00
4	Se reparó malla de la cancha, De microfútbol por ambos lados laterales con soldadura	1.00	260,000.00	260,000.00
5	Se reparó reja lateral del área del salón preescolar con puntos y cordones de soldadura, porque estaban reventadas.	1.00	145,000.00	145,000.00
6	Suministro e instalación de una chapa marco gato, Con arreglo de perfil. Y recibidor. Sección Principal	1.00	77,000.00	77,000.00
7	Se repararon 2 chapas en salones de clases	2.00	35,000.00	70,000.00
8	Se desmontó la llave-válvula de paso de agua en bronce con adaptadores macho y se enchapo alrededor de la llave.	1.00	490,000.00	490,000.00
9	Se repararon orinales, se cambiaron mangueras-acoples que son las que suministran el agua a los orinales	1.00	60,000.00	60,000.00
10	Se suministró e instaló una llave para poseta.	1.00	40,000.00	40,000.00
11	Se desmontaron dos unidades sanitarias, se trasladaron y de nuevo instalaron	2.00	175,000.00	350,000.00
12	En la puerta metálica de entrada principal de 4 metros de largo por 2.30 de alto se soldaron las partes reventadas, tubos, varillas y Malla y se pinto por ambos lados además se arreglo el picaporte.	1.00	680,000.00	680,000.00
13	Se suministro e instalaron 2 llaves tipo mezcladores, se instalaron en cocineta de profesores. Sección Conrado González	2.00	60,000.00	120,000.00
14	Con máquina gusano estaquillador. Se destaque aron desagües de la misma poseta de la sala de profesores. Sección Conrado González	1.00	380,000.00	380,000.00
15	Suministro e instacion de lamparas LED	6.00	40,000.00	240,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Cinco millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 5,600,000.00

Total Bruto	5,600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,600,000.00

Observaciones:

Todos estos trabajos fueron realizados en la institución educativa.Mariscal Robledo de la ciudad de Medellín.

o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Numero Autorizacion 18/040198/1812 aprobado en 20211021 pretrijo EA desde el numero 1 al 100 vigencia: 6**

Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 0
CUF: 3e1bc23775322b898c84b5df6bceff94048624cbcb2dc51b0c23b5fcf65b07b4d87b88a2b5351c205c9a776ec428e42a