



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	55	metros	Mantenimiento de 55 metros de canoa, para aplicar anticorrosivo y pintura verde Bloque 2 Conrado González. ATODO COSTO	\$ 12,500	\$ 687,500
2	1	und	En la sala de dibujo , recuperar pozuelo, instalar revoque, suministro de los siguientes accesorios: Una llave, un bajante y manguera acordeón. A TODO COSTO	\$ 190,000	\$ 190,000
3	36	metros L	Pintar 36 metros cuadrados así: 36 metros de largo por 1.20 metros de alto. ZÓCALO, pintarlo de color verde oliva. Antes limpiar asperezas del muro y revocar algunos tramos que están Corrugados. En el bloque 2 (antiguo) Sección Conrado González. A TODO COSTO	\$ 11,500	\$ 414,000
4	1	metros 2	Limpiar techos en la Sección Conrado González frente al patio de la entrada. así: 1. Coger goteras en techo, sector frente al patio. 2. Encarrilar las tejas corridas y desprendidas, pegarlas con cemento y arena. 3. Cambiar paño permofit, en un área de 13 metros cuadrados y volver a entejar. 4. Suministro e instalación de 200 tejas de barro nuevas, para reemplazar las tejas fracturadas. Se utilizará escaleras de varios cuerpos para subir y bajar materiales. A TODO COSTO	\$ 1,691,000	\$ 1,691,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

5	1	und	Suministro e instalación de una puerta metálica con su respectivo marco en unidad sanitaria., Se entrega pintada y con chapa. Subiendo hacia el bloque 2 (antiguo) Al frente antigua sala de profesores. .A TODO COSTO	\$ 380,000	\$ 380,000
6	1	und	Destaquiar con máquina o pesca desagües, romper pisos, para buscar los tacos. Obstrucciones, piedras, basuras que obstruyen los bajantes. Volver a tapar con cemento y arena Afuera del preescolar bloque 2 (Antiguo) A TODO COSTO	\$ 590,000	\$ 590,000
7	3	und	Suministro e instalación de lagrimales, al lado de los pasamanos. Bajando al baño del preescolar, pegarlos con cemento y arena. A TODO COSTO	\$ 7,000	\$ 21,000
8	1	und	Suministro de llaves para el agua del pozuelo con mezclador de agua. Salón de dibujo A TODO COSTO	\$ 95,000	\$ 95,000
9	3	und	Pintura de 3 ventanas de 1.20 metros por 0.90 cmts de color verde oliva. Salón de dibujo. A TODO COSTO	\$ 50,000	\$ 150,000
10	2	und	Suministro e instalación de un manguera acordeón para desagüe de poseta. A TODO COSTO	\$ 25,000	\$ 50,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLED
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
 NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

11	2	und	Reparación de 2 bajantes: área del bloque 2 (antiguo) sección Conrado González. Un bajante fuera de la sala de profesores. Otro bajante fuera de un salón de clase Retirarles suciedades para luego emboquillarlos y sellarlos. Sujetarlos con sunchos. Suministro de 2 bajantes uno de 3 pulgadas y de dos metros Y otro de 3 metros y 3 pulgadas. 4 codos y 4 uniones todos de 3 pulgadas. En la parte alta de la sección CONRADO GONZALEZ. A TODO COSTO	\$ 390,000	\$ 780,000
12	4	und	Reparación de 4 asientos de columpios así: Cambiarles los asientos por hierro y caucho. A TODO COSTO	\$ 50,000	\$ 200,000
13	4	und	Fabricación e instalación de 4 puertas metálicas con sus respectivos marcos, para unidades sanitarias de preescolar. Los muros que soportan las puertas hay que construirlos, abrirlos, revocarlos y pintarlos. Instalarlas con cemento y arena. Pintar por ambos lados de color gris plata. Suministro e instalación de pasadores para éstas 4 puertas. También las paredes al interior de los baños dar 2 manos de pintura. A TODO COSTO	\$ 437,500	\$ 1,750,000
14	10	und	Suministro e instalación de 10 chapas nuevas para las puertas metálicas de salones de clase de la parte de arriba de la sección CONRADO GONZALEZ Con llaves maestras. A TODO COSTO	\$ 55,000	\$ 550,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
 NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

15	4	und	<p>Armar 4 mesas en cemento así: Con hierro ladrillo tolete. Cemento y arena. Revocarlas, estucarlas y pintar de color verde esmeralda. Empotrarlas al piso.las mesas, Lo mismo: armar 4 bancas en cemento y arena. Asegurar con hierro al interior del vaciado, revocarlas, estucarlas y pintarlas de color verde esmeralda. Para colocar dos bancas y dos mesones o mesas, en la parte de afuera de la coordinación. Y las otras dos mesas y bancas en la parte de arriba bloque dos. (ANTIGUO) A TODO COSTO</p>	\$ 382,250	\$ 1,529,000
16	1	und	<p>Suministro e instalación de pasador-candado en hierro forjado. En el aula de clase que linda a la sala bloque 2 (VIEJO) A TODO COSTO</p>	\$ 58,000	\$ 58,000
17	1	und	<p>En baño de mujeres de la sección CONRADO GONZALEZ hacer lo siguiente: Suministro e instalación de un pasador candado con soldadura. A TODO COSTO</p>	\$ 20,000	\$ 20,000
18	12	und	<p>En 10 salones de clase de la sección 2 (viejo) Conrado Gonzalez y en dos cuartos más. Hacer mantenimiento de chapas así: Desmontarlas, repararlas y volver a instalar con soldadura. Dar buen ajuste y cerrado.. A TODO COSTO</p>	\$ 48,000	\$ 576,000
19	2	und	<p>Mantenimiento de 2 muebles en madera, ajuste, refuerzos con trozos de madera para darle firmeza y dar pintura en general. Bloque 2 de preescolar y otro en salón de dibujo. Pintura de color gris plata. A TODO COSTO</p>	\$ 160,000	\$ 320,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

20	2	und	Suministro e instalación de 2 puertas con sus marcos, para ingresar a la unidad sanitaria, canchar, ampliar muro, para empotrar las puertas con sus respectivos marcos con cemento y arena. Revocar muros. Pintarlas por ambos lados. Las puertas se instalan con chapas nuevas. A TODO COSTO	\$ 360,000	\$ 720,000
21	1	und	Anular puerta con argollas soldadas. En el sector de demolición o en mal estado. A TODO COSTO	\$ 30,000	\$ 30,000
22	4	und	Suministro e instalación de 4 rejillas para el patio para sus respectivos desagües. Pegarlas con cemento y arena. Bloque 2 patios. Conrado González .A TODO COSTO	\$ 25,000	\$ 100,000
23	1	und	Reparar reja que se encuentra desprendida, soldar bisagras, 3 capsulas de una pulgada y media, instalar con soldadura EN HIERRO FORJADO. Además con varilla de ángulo soldar en la parte alta para darle mayor firmeza. Sector de arriba preescolar Conrado González. A TODO COSTO	\$ 160,000	\$ 160,000
24	6	und	Suministro e instalación de 6 pasadores candados así: dos pasadores en la puerta principal soldado. Uno en la coordinación, se instalan con tornillos. En puerta de madera. Tres en baños de unidades sanitarias de mujeres soldados. En la sección CONCRADO GONZALEZ. A TODO COSTO	\$ 20,000	\$ 120,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

25	1	und	Rellenar con cemento y arena huecos en el piso de los salones de clase desmontar baldosas sueltas y volver a instalar. Sección CONRADO GONZALEZ bloque de arriba. A TODO COSTO	\$ 380,000	\$ 380,000
26	2	und	Suministro de 2 candados grandes marca Yale- A TODO COSTO	\$ 45,000	\$ 90,000
27	1	und	Suministro e instalación de una chapa bola para la coordinación. Sección Conrado González. A TODO COSTO	\$ 55,000	\$ 55,000
28	60	und	Mantenimiento de 60 sillas personales plásticas sin brazo, para soldar con puntos y cordones de soldadura la parte metálica donde sea necesario. Limpiar lavar los asientos y espaldares plásticos con thinner , ácido muriático, fab, esponjas y usar guantes, para retirar suciedades, grafitis y otros. Ubicadas en salones del bloque 2 Conrado González. A TDO COSTO	\$ 14,500	\$ 870,000
29	60	und	Mantenimiento de 60 mesas de madera y parte metálica personales, para soldar donde sea necesario. Pintar la estructura metálica de color negro y el la tapa superior hacerle limpieza o lavado con ácido muriático, thinner, fab, esponjas y usar guantes, para retirar suciedades, grafitis y otros. Ubicadas en salones del bloque (viejo) Conrado González. A TODO COSTO	\$ 22,000	\$ 1,320,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLED
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

30	1	und	<p>Reparación de un juego infantil para hacerle el siguiente mantenimiento: Ajuste de la madera con tornillería en general. Inmunizar madera. Pintar la madera de los juegos infantiles con los colores primarios. Desplazar el gimnasio de juegos o correrlo hacia adelante 3 metros más desprenderlo del sitio donde se encuentra y volver a instalar. En la sede principal Mariscal Robledo. A TODO COSTO</p>	\$ 580,000	\$ 580,000
31	5	und	<p>Reparar 5 estructuras metálica de 3 canecas de basura-reciclaje cada cuerpo, para soldar, poner refuerzos en platinas, pintar la estructura de color gris y asegurarlas a los muros de cada piso corredor, con chazos de media. A TODO COSTO</p>	\$ 65,000	\$ 325,000
32	6	und	<p>Mantenimiento y reparación de 6 unidades sanitarias así: 1. Desmontar sanitarios para destaquirlos. 2. Hacerles limpieza en los recodos, retirar obstrucciones, 3. Volver a instalar con cemento blanco. 4. Suministro de 6 griferías completas. Para las 6 unidades sanitarias de hombres y mujeres. En la sección Conrado En la sección de Conrado González A TDO COSTO</p>	\$ 65,000	\$ 390,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

33	2	und	<p>Mantenimiento y reparación de dos canchas de basquetbol en la siguiente forma: Desmontar los rodamientos deteriorados, que ya cumplieron su ciclo, con pulidora, disco de corte y 4 personas. Suministro e instalación de 4 rodamientos nuevos y finos para un peso de 500 kilos.</p> <p>Antes de instalar los rodamientos nuevos, hay que preparar las bases de las canchas con soldadura. Ubicadas en la sede principal Mariscal Robledo, en el patio frente a al Rectoría. A TODO COSTO</p>	\$ 435,000	\$ 870,000
34	2	und	<p>Suministro e instalación de dos bisagras, en puerta metálica del salón # 4 con soldadura, ajuste de puerta y soldadura. Sede principal. A TODO COSTO</p>	\$ 60,000	\$ 120,000
35	3	und	<p>Suministro e instalación de 3 mangueras acoples y una llave para lavamanos, en unidad sanitaria de hombre primer piso. Sede principal A TODO COSTO</p>	\$ 45,000	\$ 135,000
36	1	und	<p>Botada de 49 bultos de escombros Por motivo de reparación de techos y aulas de clase, piso y otros. Bloque viejo palo de mango, para dejar limpio el espacio e instalar 2 mesones en concreto con sus bancas. Sección Conrado González. A TODO COSTO</p>	\$ 500,000	\$ 500,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
 9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
 NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

37	8	und	<p>Cambiar 8 ruanas en aluminio, De dos metros cada una, pegarlas con clavos cemento y arena, para evitar filtraciones, en corredores bloque 2 de preescolar Sección Conrado González. .. A TODO COSTO</p>	\$ 59,000	\$ 472,000
38	1	und	<p>Mantenimiento y reparación de un archivador de preescolar. Medidas: 1.60 metros por 0.95 cmts con entrepaños. Soldar las partes desprendidas, darle ajuste en general y pintarlo a pistola por dentro y por fuera. A TODO COSTO</p>	\$ 180,000	\$ 180,000
39	1	und	<p>Suministro e instalación de un vidrio de 6 m.m. para el escritorio de la secretaria. A TODO COSTO</p>	\$ 70,000	\$ 70,000
40	10	und	<p>Suministro e instalación de 10m jaladeras metálicas para instalar con puntos y cordones de soldadura bloque 1 de la sección Conrado Gonzalez. En las puertas de los siguientes salones de clase: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 y 10 A TODO COSTO</p>	\$ 16,000	\$ 160,000
41	16	und	<p>Ventanas de aluminio, para reforzar con platina en L (ele) Usar taladro para instalar los chazos al muro y asegurar los perfiles de las ventanas que están desprendidas en su totalidad. Ventanas ubicadas en el primer bloque cerca de la cancha de futbol de la sección Conrado González. A TODO COSTO</p>	\$ 25,750	\$ 412,000
				SUBTOTAL	\$18,110,500
				IVA	\$0
				TOTAL	\$18,110,500



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Creada mediante Resolución Municipal No. 033BIS del 22 de Abril de 2003 y Resolución
9932 de noviembre 16 de 2006 que aprueba la Media
NIT. 811040275-1 DANE 105001002305

VALOR TOTAL: **\$18,110,500**

DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Por parte de: **EDGAR TARCISIO ACEVEDO LONDOÑO** con NIT 70089071

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 20 de mayo de 2021

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO

Rector(a)