



**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 20 de 2023**

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA ALCALDIA DE MEDELLIN

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	servicio	Servicio Tecnico Reparacion ventilador samurai en el aula 303, mantenimiento general, cambio de carcasa y cuello, incluye repuestos: carcasa blanca, base ventilador de pared turbo silence maxx, cuello ventilador de pared	\$ 116,807	\$ 116,807
2	1	servicio	Servicio Tecnico Reparacion Ventilador Samurai, Mantenimiento preventivo correctivo cambio de cuello, malla trasera	\$ 159,664	\$ 159,664
3	1	servicio	Servicio Tecnico Impresora Ricoh MP301 Serie: W918P700894 Mantenimiento preventivo, eliminacion de residuo de unidad de imagen, reubicacion de sensor de papel	\$ 190,000	\$ 190,000
4	1	servicio	Servicio Tecnico Impresora Ricoh MP501 Serie: G988XB02739 Revision general, limpieza de guias de papel y rodillo de transferencia, cambio de rodillo de presion y bisagra de escaner, Limpieza de contactos y configuracion de copias	\$ 260,000	\$ 260,000
5	1	servicio	Servicio Tecnico Chequeo de planta telefonica, cambio de plug a extender HDMI Coordinacio, cambio de par de video balum a camara 22, incluye: 1 par de video balum, 2 plug rj45	\$ 179,500	\$ 179,500
6	1	servicio	Servicio Tecnico Configuracion remota de DVR en equipos de Coordinacion y secretaria	\$ 85,000	\$ 85,000
7	1	servicio	Servicio tecnico configuración de router Tenda ubicado en secretaria con direccionamiento IP de la institucion, configuración visualizacion de cámaras en computadores de rectoria y secretaria	\$ 110,000	\$ 110,000



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 20 de 2023

8	1	servicio	Servicio Tecnico Configuracion sonido	\$ 470,000	\$ 470,000
9	1	servicio	Servicio Tecnico Impresora Ricoh MP501 Serie: G988XB02739 Cambio de unidad de imagen en sede principal	\$ 95,000	\$ 95,000
10	4	servicio	Servicio Tecnico Mantenimiento preventivo cornetas sede principal patio (4 cornetas)	\$ 94,538	\$ 378,152
11	1	servicio	Servicio tecnico Correctivo AP sede yermo y parres, consiste en: cambio de jack y reponchado de conexiones.	\$ 95,000	\$ 95,000
12				SUBTOTAL	\$ 2,139,123
13				IVA	\$ 406,433
14				TOTAL	\$ 2,545,556

VALOR TOTAL: **\$2,545,556**

Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos m/l

Por parte de: **JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA con NIT 71377271**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 24 de noviembre de 2023

Cordialmente,

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA

Rector(a)