

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la Institución Educativa
JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD ML	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	Reparación baños NIVEL – 1.HOMBRES: Ajustar la estructura metálica con platinas el	465,000	465,000
2	1	Reparación baños nivel-1.MUJERES:Ajustar la estructura metálica.Ajustar 3 puertas y	495,000	495,000
3	1	Reparación de baños preescolar MUJERES.Refuerzos en tubo cuadrado de pulgada y media soldado a la estructura metálica y al techo.Suministro e instalación de platina en	495,000	495,000
4	1	Reparación de baños preescolar HOMBRES.Reforzar estructura metálica en tubo de pulgada y media.Suministro e instalación de 3 pasadores metálicos instalados con	495,000	495,000
5	1	Reparar baños NIVEL – 2.Hombres.Ajustar estructura metálica con platinas en L.	465,000	465,000
6	1	Reparación de baños NIVEL -2 MUJERES.Armar 2 puertas desbaratadas, soldar caras una con otra son 2. Suministro e instalación de 9 bisagras soldarlas con puntos y	495,000	495,000
7	1	Reparación de baños NIVEL --3 MUJERES. Ajustar la estructura metálica con platinas en L.Instalar puertas con 9 bisagras con puntos y cordones de soldadura.Suministro e instalación de 2 pasadores instalados con soldadura.Masillar, aplicar anticorrosivo,	465,000	465,000
8	2	En sede principal y golondrinas.Desmatonar la hierba, escombros, basuras y tierra que	190,000	380,000
0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ALTOS DE LA TORRE. Baños de niños	0	0
9	2	Suministro e instalación de 2 mangueras acople con teflón para baños de los niños	25,000	50,000
10	2	Suministro e instalación de 2 mangueras acordeón y con silicona	40,000	80,000
11	3	Ajuste con puntos y cordones de soldadura tres divisiones de los orinales	30,000	90,000
12	2	Suministro e instalación de 2 canillas nuevas para lavamanos	70,000	140,000
13	2	Suministro e instalación de 2 mangueras para lavamanos	13,500	27,000
14	3	Mantenimiento de 3 puertas de madera, para pulir y masillar, dar buen cerrado	40,000	120,000
15	2	Reparación de 2 unidades sanitarias, que están desprendidas del piso, hay que emboquillarlos al piso y pegarlos con cemento blanco	95,000	190,000
16	1	Soldar con puntos y cordones de soldadura las divisiones de los orinales, en las patas	90,000	90,000
17	1	Suministro e instalación de una jaladera del tanque unidad sanitaria	14,000	14,000
0	0	REPARACIONES VARIAS	0	0
18	19	Suministro e instalación de 19 tubos LED en lámparas en altura	16,000	304,000
19	1	Mantenimiento de una canoa de 8 metros de canoa plástica, para desmontarla, lavarla,	195,000	195,000
20	1	Mantenimiento y reparación de techos teja de eternit y plancha así:Limpieza general	1,822,000	1,822,000
21	2	Suministro e instalación de 2 chapas nuevas con puntos y cordones de soldadura, en la	90,000	180,000
22	1	Chapa de salón de clase para desmontarla con pulidora y disco de corte, hacerle el	48,000	48,000
23	3	Baños de niñas (mujeres) Suministro e instalación de 3 fluit master.En la sección altos	65,000	195,000
24	3	Marcos de puerta de madera para masillar y pulir	40,000	120,000
26	1	Suministro e instalación de marco nuevo, para puerta de baño, instalar con cemento,	140,000	140,000
27	7	Suministro e instalación de 7 chapas de bola para instalar	70,000	490,000
28	2	Mantenimiento del techo de los 2 domos metálicos, que son el techo del auditorio y	1,325,000	2,650,000
29	1	Suministro e instalación de una canilla para poseta	35,000	35,000
30	1	Suministro e instalación de un vidrio para preescolar.Medidas: 0.93 por 0.68 cms	80,000	80,000
31	1	Suministro e instalación de una jaladera, para puerta metálica	25,000	25,000
0			TOTAL	11,020,000

VALOR TOTAL: **11,020,000**

ONCE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/C


Por parte de: **EDGAR TARCISIO ACEVEDO LONDOÑO**

NIT: **70089071-0**

Lo anterior para efectos de pago

Medellín, **29 de noviembre de 2022**

Cordialmente,



RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
Rectora