



Institución Educativa Aures

Código DANE: 105001001198/ Resolución de Aprobación No 4659 de Abril 24 de 2008. NIT: 900.218.633-4

CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA No.: AV- 011

Medellín, MAYO 22 DE 2024

INVITACIÓN SELECCIÓN INFERIOR A 20SMVL No: AV- 011 de 2024.

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA ANEXA: REFUERZAR BASES DE TV EN LAS AULAS 7,8,9 Y AULA DE APOYO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLO DE LA PUERTA DE LA TIENDA ESCOLAR, ARREGLO DE LA PUERTA QUE SE PEGA, NIVELACION, SUMINISTRO DE TAPA FALTANTE DE TOMA SUICHE,PINTURA BASE SOLVENTE COLOR VERDE ESMERALDA EN PUERTA Y PERSIANA DE LA TIENDA,ORGANIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANILETA, RESANAR, ESTUCAR Y PINTURA DE TODA LA TIENDA ESCOLAR COLOR BLANCO POR DENTRO,DESTRABAR DEL DESAGUE: DESTIQUER CUA DESAGUERE AGUAS LUVIAS, LIMPIEZA DE CARBUELOS QUE ALIMENTAN DICHA CUA,REPARAR LA CHAPA DE LA PUERTA,DEL PROFESOR FELIPE SALON #2,3,SE REPARO LA CHAPA DE LA TIENDA ESCOLAR REVENTADOS LOS PASADORES A LA PUERTA DEL CUARTO DEL CENTRO DE INTEGRACION, INSTALAR, REFORZAR, E INSTALAR DE NUEVO LA PUERTA LA CHAPA DEL AULA NUEVA SE DESMONTAR YA QUE ESTA MALA Y SE INSTALA UNA NUEVA SE INSTALA SOPORTE DE TELEVISION EN AULA #15 Y SE INSTALA EL TELEVISOR,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO HOMBRES: * SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SIFONES A ORINALES 1 Y 2, ESTAN REVENTADOS, *DESTIQUER INODOORO #1, DESINSTALAR, SACAR TACO Y VOLVER A INSTALAR, *CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #6,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO MUJERES,CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO A TANQUES DE INODOOROS 1 Y 3,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO HOMBRES:"CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO DEL TANQUE INODOORO #1,"CAMBIO Y SUMINISTRO AGUA STOP A TANQUE DE INODOORO #2,"REGULAR VALVULA DE LLENADO DE TANQUE DE INODOORO #1,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE REJILLA REVENTADA EN POSETA,"ARREGULAR RECIPIBOR A CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA A ESTA UNIDAD, NO PERMITE CORRER EL MACHO PARA CERRARLA,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO HOMBRES:"CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZA DE DESGASTE A LLAVE DE LAVAMANOS #2,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO MUJERES:"CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #4,"CAMBIAR ENPAQUE A LLAVE DE POSETA PRESENTA FUGA,SALA DE PROFESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODOORO,RESTAURANTE:"CORREGIR FUGA DE AGUA EN MEZCLADOR ZONA DE LAVADO,"CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA ZONA VASO DE LECHE,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODOORO,"CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA DE TRAPERAS,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS TUBOS MALOS A LAMPARA SOBRE ZONA DE DESINFECCION,CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES EN LAVAMANOS 1 Y 2, 3 Y 4 DEL SALON,"ASEGURAR Y SUMINISTRAR CON TORNILLOS 3 TAPAS A TRES MESAS DEL SALON,RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON ZONA DE ENSAMBLE,"CORREGIR HUMEDAD EN CUARTO UTIL Y CUARTO SANITARIO ORIGINADA POR ROSE DE LA CANCHA EN EL TECHO,"BASPAR, ESTUCAR LAS PARTES AFECTADAS Y LUEGO PINTAR LOS MUROS DE AMBOS CUARTOS,INSTALAR TAPA A VALVULA DE PASO EN CORREDOR DEL RESTAURANTE,UNIDAD SANITARIA MUJERES:"AJUSTAR LLAVE A LAVAMANOS #3,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS 1 Y 2 ESTAN MALAS,"CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS #2,CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A INODOORO #1,UNIDAD SANITARIA HOMBRES SEGUNDO PISO: "CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS #2 Y 4 ESTAN MALAS,"PEGAR INODOORO EN CUARTO UTIL, ESTÁ SUELTO E INSTALAR DE NUEVO BAÑO DE PROFESORES: "CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A LAVAMANOS,"INSTALAR Y SUMINISTRAR VALVULA DE LLENADO A INODOORO DE MAESTRAS YA QUE SE PEGA,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 10 VIDRIOS QUE FALTAN EN EL SALON #3 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS QUE FALTAN EN VENTANALES ZONA DE ESCALAS POR LA TIENDA 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR VIDRIO FALTANTE Y PEGAR UNO SUELTO EN LA BIBLIOTECA 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS FALTANTES EN VENTANALES ESCALAS DE PORTERIA TERCER PISO 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 8 TORNILLOS FALTANTES A TAPAS DE BRAZOS DE 4 SILLAS,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 4 SOPORTES PARA LOS 3 EXTINTORES EN COORDINACION,"REPARAR E INSTALAR TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DESDE EL TERCER PISO EN LA CANCHA HASTA EL PRIMER PISO,GUADARÑA DE APROX 1000 METROS CUADRADOS,REVISAR LAMPARA AULA #4 EN LA SEDE PRINCIPAL, QUE LE FILTRA AGUA,ARREGLO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTAN MALOS,EN LA IE PRINCIPAL, ORGANIZAR Y ADECUAR 42 SILLAS UNIVERSITARIAS, INCLUIE: SOLDADURA EN PARTES REVENTADAS, BRAZOS Y PARTES SUELTAS, PINTURA, TORNILLERIA Y REMACHES SUELTOS,CAMBIO SUMINISTRO DE LA CHAPA AULA #8 IE PPAL,SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA EN ZONA DE COORDINACION EN UNO DE LOS BAÑOS.

PROPONENTE: ANIBAL MONTOYA

Por medio de la presente, la Institución Educativa Aures notifica al señor(a) ANIBAL MONTOYA, Representante legal de: ANIBAL MONTOYA que Mediante Resolución Rectoral No: AD-011 del MAYO 22 de 2024, se le adjudicó LA CONTRATACIÓN para: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA ANEXA: REFUERZAR BASES DE TV EN LAS AULAS 7,8,9 Y AULA DE APOYO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLO DE LA PUERTA DE LA TIENDA ESCOLAR, ARREGLO DE LA PUERTA QUE SE PEGA, NIVELACION, SUMINISTRO DE TAPA FALTANTE DE TOMA SUICHE,PINTURA BASE SOLVENTE COLOR VERDE ESMERALDA EN PUERTA Y PERSIANA DE LA TIENDA,ORGANIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANILETA, RESANAR, ESTUCAR Y PINTURA DE TODA LA TIENDA ESCOLAR COLOR BLANCO POR DENTRO,DESTRABAR DEL DESAGUE: DESTIQUER CUA DESAGUERE AGUAS LUVIAS, LIMPIEZA DE CARBUELOS QUE ALIMENTAN DICHA CUA,REPARAR LA CHAPA DE LA PUERTA,DEL PROFESOR FELIPE SALON #2,3,SE REPARO LA CHAPA DE LA TIENDA ESCOLAR REVENTADOS LOS PASADORES A LA PUERTA DEL CUARTO DEL CENTRO DE INTEGRACION, INSTALAR, REFORZAR, E INSTALAR DE NUEVO LA PUERTA LA CHAPA DEL AULA NUEVA SE DESMONTAR YA QUE ESTA MALA Y SE INSTALA UNA NUEVA,SE INSTALA SOPORTE DE TELEVISION EN AULA #15 Y SE INSTALA EL TELEVISOR,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO HOMBRES: * SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SIFONES A ORINALES 1 Y 2, ESTAN REVENTADOS, *DESTIQUER INODOORO #1, DESINSTALAR, SACAR TACO Y VOLVER A INSTALAR, *CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #6,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO MUJERES,CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO A TANQUES DE INODOOROS 1 Y 3,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO HOMBRES:"CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO DEL TANQUE INODOORO #1,"CAMBIO Y SUMINISTRO AGUA STOP A TANQUE DE INODOORO #2,"REGULAR VALVULA DE LLENADO DE TANQUE DE INODOORO #1,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE REJILLA REVENTADA EN POSETA,"ARREGULAR RECIPIBOR A CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA A ESTA UNIDAD, NO PERMITE CORRER EL MACHO PARA CERRARLA,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO HOMBRES:"CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZA DE DESGASTE A LLAVE DE LAVAMANOS #2,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO MUJERES:"CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #4,"CAMBIAR ENPAQUE A LLAVE DE POSETA PRESENTA FUGA,SALA DE PROFESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA A ORINAL,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODOORO,RESTAURANTE:"CORREGIR FUGA DE AGUA EN MEZCLADOR ZONA DE LAVADO,"CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA ZONA VASO DE LECHE,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODOORO,"CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA DE TRAPERAS,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS TUBOS MALOS A LAMPARA SOBRE ZONA DE DESINFECCION,CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES EN LAVAMANOS 1 Y 2, 3 Y 4 DEL SALON,"ASEGURAR Y SUMINISTRAR CON TORNILLOS 3 TAPAS A TRES MESAS DEL SALON,RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON ZONA DE ENSAMBLE,"CORREGIR HUMEDAD EN CUARTO UTIL Y CUARTO SANITARIO ORIGINADA POR ROSE DE LA CANCHA EN EL TECHO,"BASPAR, ESTUCAR LAS PARTES AFECTADAS Y LUEGO PINTAR LOS MUROS DE AMBOS CUARTOS,INSTALAR TAPA A VALVULA DE PASO EN CORREDOR DEL RESTAURANTE,UNIDAD SANITARIA MUJERES:"AJUSTAR LLAVE A LAVAMANOS #3,"CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS 1 Y 2 ESTAN MALAS,"CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS #2,CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A INODOORO #1,UNIDAD SANITARIA HOMBRES SEGUNDO PISO: "CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS #2 Y 4 ESTAN MALAS,"PEGAR INODOORO EN CUARTO UTIL, ESTÁ SUELTO E INSTALAR DE NUEVO BAÑO DE PROFESORES: "CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A LAVAMANOS,"INSTALAR Y SUMINISTRAR VALVULA DE LLENADO A INODOORO DE MAESTRAS YA QUE SE PEGA,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 10 VIDRIOS QUE FALTAN EN EL SALON #3 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS QUE FALTAN EN VENTANALES ZONA DE ESCALAS POR LA TIENDA 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR VIDRIO FALTANTE Y PEGAR UNO SUELTO EN LA BIBLIOTECA 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS FALTANTES EN VENTANALES ESCALAS DE PORTERIA TERCER PISO 50°52,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 8 TORNILLOS FALTANTES A TAPAS DE BRAZOS DE 4 SILLAS,"INSTALAR Y SUMINISTRAR 4 SOPORTES PARA LOS 3 EXTINTORES EN COORDINACION,"REPARAR E INSTALAR TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DESDE EL TERCER PISO EN LA CANCHA HASTA EL PRIMER PISO,GUADARÑA DE APROX 1000 METROS CUADRADOS,REVISAR LAMPARA AULA #4 EN LA SEDE PRINCIPAL, QUE LE FILTRA AGUA,ARREGLO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTAN MALOS,EN LA IE PRINCIPAL, ORGANIZAR Y ADECUAR 42 SILLAS UNIVERSITARIAS, INCLUIE: SOLDADURA EN PARTES REVENTADAS, BRAZOS Y PARTES SUELTAS, PINTURA, TORNILLERIA Y REMACHES SUELTOS,CAMBIO SUMINISTRO DE LA CHAPA AULA #8 IE PPAL,SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA EN ZONA DE COORDINACION EN UNO DE LOS BAÑOS.

por un valor de: DIEZ MILLONES DE PESOS ML (\$ 10000000), por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la invitación pública y su expresa aceptación de los términos de referencia y condiciones de la misma.

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR
RECTORA