



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

PARA LA INVITACIÓN A OFERTAR Nro: AV- 011

En las Instalaciones de la Institución Educativa Aures se allegaron las siguientes

ofertas para el proceso cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA ANEXA: REFUERZAN BASES DE TV EN LAS AULAS 7,8,9 Y AULA DE APOYO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA DE LA PUERTA DE LA TIENDA ESCOLAR, ARREGLO DE LA PUERTA QUE SE PEGA, NIVELACION, SUMINISTRO DE TAPA FALTANTE DE TOMA SUICHE,PINTURA BASE SOLVENTE COLOR VERDE ESMERALDA EN PUESTA Y PERSIANA DE LA TIENDA,ORGANIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANALETA, RESANAR, ESTUCADA Y PINTURA DE TODA LA TIENDA ESCOLAR COLOR BLANCO POR DENTRO,DESTAQUEADA DEL DESAGUE: DESTAQUEAR CAJA DESAGUEDE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA DE CAÑUELAS QUE ALIMENTAN DICHA CAJA.REPARAR LA CHAPA DE LA PUERTADEL PROFESOR FELIPE SALON #2,10.SE REPARO LA CHAPA DE LA TIENDA ESCOLAR.REVENTADOS LOS PASADORES A LA PUERTA DEL CUARTO DEL CENTRO DE INTEGRACION , INSTALAR, REFORZAR, E INSTALAR DE NUEVO LA PUERTA,LA CHAPA DEL AULA NUEVA SE DESMONTAR YA QUE ESTA MALA Y SE INSTALA UNA NUEVA,SE INSTALA SOPORTE DE TELEVISION EN AULA #15 Y SE INSTALA EL TELEVISOR,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO HOMBRES: \* SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES A ORINALES 1 Y 2, ESTAN REVENTADOS,\*DESTAQUEAR INODORO #1: DESISTALAR, SACAR TACO Y VOLVER A INSTALAR,\*CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #6,UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO MUJERES:CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO A TANQUES DE INODOROS 1 Y 3,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO HOMBRES:\*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO DEL TANQUE INODORO #1,\*CAMBIO Y SUMINISTRO AGUA STOP A TANQUE DE INODORO #2,\*REGULAR VALVULA DE LLENADO DE TANQUEDE INODORO #3,UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE REJILLA REVENTADA EN POSETA,\*\*ARREGLAR RECIBIDOR A CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA A ESTA UNIDAD, NO PERMITE CORRER EL MACHO PARA CERRARLA,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO HOMBRES: \*CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZA DE DESGASTE A LLAVE DE LAVAMANOS #2,UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO MUJERES: \*CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #4,\*CAMBIAR EMPAQUE A LLAVE DE POSETA PRESENTA FUGA,SALA DE PROFESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA A ORINAL,\*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO,RESTAURANTE:\* CORREGIR FUGA DE AGUA EN MEZCLADOR ZONA DE LAVADO,\*CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA ZONA VASO DE LECHE,\*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO,\*CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA DE TRAPERAS,\*CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS TUBOS MALOS A LAMPARA SOBRE ZONA DE DESINFECCION,CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES EN LAVAMANOS 1 Y 2, 3 Y 4 DEL SALON,\*ASEGURAR Y SUMINISTRAR CON TORNILLOS 3 TAPAS A TRES MESAS DEL SALON,RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON ZONA DE ENSAMBLE,\*CORREGIR HUMEDAD EN CUARTO UTIL Y CUARTO SANITARIO ORIGINADA POR REBOSE DE LA CANOA EN EL TECHO , RASPAR, ESTUCAR LAS PARTES AFECTADAS Y LUEGO PINTAR LOS MUROS DE AMBOS CUARTOS,INSTALAR TAPA A VALVULA DE PASO EN CORREDOR DEL RESTAURANTE,UNIDAD SANITARIA MUJERES:\*AJUSTAR LLAVE A LAVAMANOS #3,\*CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS 1Y 2 ESTAN MALAS,\*CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS #2,CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A INODORO # 3,UNIDAD SANITARIA HOMBRES SEGUNDO PISO: \*CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS #2 Y 4 ESTAN MALAS,\*PEGAR INODORO EN CUARTO UTIL ESTA SUELTO E INSTALAR DE NUEVO,BAÑO DE PROFESORES: \*CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A LAVAMANOS,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR VALVULA DE LLENADO A INODORO DE MAESTRAS YA QUE SE PEGA,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR 10 VIDRIOS QUE FALTAN EN EL SALON #3 50\*52,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS QUE FALTAN EN VENTANALES ZONA DE ESCALAS POR LA TIENDA 50\*52,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR VIDRIO FALTANTE Y PEGAR UNO SUELTO EN LA BIBLIOTECA 50\*52,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS FALTANTES EN VENTANALES ESCALAS DE PORTERIA TERCER PISO 50\*52,\*INSTALAR Y SUMINISTRAR 8 TORNILOS FALTANTES A TAPAS DE BRAZOS DE 4 SILLAS,\*INSTALAR Y SUMINISTRO DE SOPORTES PARA LOS 3 EXTINTORES EN COORDINACION,\*REPARAR E INSTALAR TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS DESDE EL TERCER PISO EN LA CANOA HASTA EL PRIMER PISO.GUADAÑADA DE APROX 1000 METROS CUADRADOS,REVISAR LAMPARA AULA #4 EN LA SEDE PRINCIPAL QUE LE FILTRA AGUA.ARREGLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TOMAS EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTAN MALOS,EN LA IE PRINCIPAL ORGANIZAR Y ADECUAR 42 SILLAS UNIVERSITARIAS, INCLUDE: SOLDADURA EN PARTES REVENTADAS, BRAZOS Y PARTES SUELTAS, PINTURA, TORNILLERIA Y REMACHES SUELTOS,CAMBIO SUMINISTRO DE LA CHAPA AULA #8 IE PPAL,SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA EN ZONA DE COORDINACION EN UNO DE LOS BAÑOS.

Oferente	OFERTA ECONOMICA	NOMBRE OFERENTE	NIT	Folios
1	\$10,000,000	ANIBAL MONTOYA	70551543-6	10
2				0
3				0
4				0
5				0

Para Constancia se firma el MAYO 20 DE 2024.

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR  
RECTORA

