

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES

NIT: 900.218.633-4



RECIBIDO A SATISFACCION NO.1

MEDELLÍN

Vigencia 2024

**El ordenador certifica que: ANIBAL MONTOYA**

Identificado con CC/NIT: 70551543-6

entregó a plena satisfacción el (los) siguiente(s) artículo(s).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	SE REFUERZAN LAS BASES DE TV EN LAS AULAS 7,8,9 Y AULA DE APOYO	UNIDAD	4	70000	280000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA DE LA PUERTA DE LA TIENDA ESCOLAR	UNIDAD	1	40000	40000
3	ARREGLO DE LA PUERTA QUE SE PEGA, NIVELACION	UNIDAD	1	40000	40000
4	TAPA FALTANTE DE TOMA SUIICHE	UNIDAD	1	30000	30000
5	PINTURA BASE SOLVENTE COLOR VERDE ESMERALDA EN PUESTA Y PERSIANA DE LA TIENDA	UNIDAD	1	200000	200000
6	ORGANIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANALETAS	UNIDAD	1	130000	130000
7	RESANADA, ESTUCADA Y PINTURA DE TODA LA TIENDA ESCOLAR COLOR BLANCO POR DENTRO	UNIDAD	1	600000	600000
8	DESTAQUEADA DEL DESAGUE: DESTAQUEAR CAJA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA DE CAÑUELAS QUE ALIMENTAN DICHA CAJA	UNIDAD	1	300000	300000
9	REPARAR LA CHAPA DE LA PUERTA DEL PROFESOR FELIPE, SALON #2	UNIDAD	1	30000	30000
10	CENTRO DE INTEGRACION, INSTALAR, REFORZAR E INSTALAR DE NUEVO LA PUERTA	UNIDAD	1	200000	200000
11	LA CHAPA DELAULA NUEVA SE DESMONTARA YA QUE ESTA MALA Y SE INSTALARA UNA NUEVA	UNIDAD	1	200000	200000
12	INSTALAR SOPORTE DE TELEVISION EN AULA #15 Y SE INSTALA EL TELEVISOR	UNIDAD	1	70000	70000
13	UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO HOMBRES: SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES A ORINALES 1 Y 2 , ESTAN REVENTADOS	UNIDAD	2	50000	100000
14	DESTAQUEAR INODORO #1: DESINSTALAR, SACAR TACO Y VOLVER A INSTALAR	UNIDAD	1	150000	150000
15	CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #6	UNIDAD	1	50000	50000
16	UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINITRO DE VALVULAS DE LLENADO A TANQUES DE INODOROS 1 Y 3	UNIDAD	2	70000	140000
17	UNIDADES SANITSRIAS SEGUNDO PISO HOMBRES: *CAMBIO Y SUMINITRO DE VALVULAS DE LLENADO DEL TANQUE DE INODORO #1	UNIDAD	1	70000	70000

18	CAMBIO Y SUMINISTRO AGUA STOP A TANQUE DE INODORO #2	UNIDAD	1	50000	50000
19	REGULAR VALVULA DE LLENADO DE TANQUE DE INODORO #3	UNIDAD	1	70000	70000
20	DE AGUA A LAVAMANOS #4	UNIDAD	1	50000	50000
21	*CAMBIAR EMPAQUE A LLAVE DE POSETA QUE PRESENTA FUGA	UNIDAD	1	30000	30000
22	SALA DE PROESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA A ORINAL	UNIDAD	1	70000	70000
23	ORIGINADA POR REBOSE DE LA CANOA EN EL TECHO, RASPAR, ESTUCAR LAS PARTES AFECTADAS Y LUEGO PINTAR LOS MUROS DE AMBOS CUARTOS.	UNIDAD	1	1140000	1140000
24	UNIDAD SANITARIA MUJERES: * AJUSTAR LLAVE A LAVAMANOS #3	UNIDAD	1	20000	20000
25	*CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS 1 Y 2 ESTAN MALAS	UNIDAD	2	70000	140000
26	*CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS #2	UNIDAD	1	50000	50000
27	REPARA E INSTALAR TUBERIA DE AGUAS LLUBIAS DESDE EL TERCER PISO EN LA CANOA HASTA EL PRIMER PISO	UNIDAD	1	100000	100000
28	GUADAÑADA DE APROX 1000 METROS CUADRADOS	UNIDAD	2	335000	670000
29	REVISAR LAMPARA AULA #4 EN LA SSEDE PRINCIPAL QUE LE FILTRA AGUA	UNIDAD	1	70000	70000
Cinco Millones Noventa Mil Pesos 00/100					5090000

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en Medellín el JUNIO 11 DE 2024

Atentamente,



PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

Ordenadora

C.C.42.881.522