



Código DANE: 105001001198/ Resolución de Aprobación No 4659 de Abril 24 de 2008. NIT: 900.218.633-4

Resolución Rectoral No: RL- 011
(NOVIEMBRE 10 DE 2024)

Por medio de la cual se liquida el proceso de selección inferior a 20 salarios mínimos y el contrato No: AV- 011

La Rectora de la Institución Educativa Aures, del Municipio de Medellín, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2001 demás normas vigentes de manera temporal, tales como Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Decreto 417 de marzo 17 de 2020, Circulares 19 y 20 del 14 y 16 de marzo de 2020, Directivas 3 del 20 de marzo, directiva 5 del 25 de marzo y directiva 9 del 7 de abril de 2020, Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, Circular 201960000226 de noviembre 6 de 2019, Decreto 2405 de 2019. Ley 527 de 1999 Artículo 7, Ley 537 de 1999 y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación expedido por el Consejo Directivo.

CONSIDERANDO QUE:

La Institución Educativa Aures ha recibido a plena satisfacción el objeto del proceso de la invitación pública No: AV- 011 Cuyo Objeto era: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA ANEXA: REFUERZAN BASES DE TV EN LAS AULAS 7,8,9 Y AULA DE APOYO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA DE LA PUERTA DE LA TIENDA ESCOLAR, ARREGLO DE LA PUERTA QUE SE PEGÓ, NIVELACION, SUMINISTRO DE TAPA FALTANTE DE TOMA SUICHE, PINTURA BASE SOLVENTE COLOR VERDE ESMERALDA EN PUESTA Y PERSIANA DE LA TIENDA, ORGANIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANALETA, RESANAR, ESTUCADA Y PINTURA DE TODA LA TIENDA ESCOLAR COLOR BLANCO POR DENTRO, DESTAQUEADA DEL DESAGUE, DESTAQUEAR CAJA DESAGUE DE AGUAS LUVIAS, LIMPIEZA DE CAÑUELAS QUE ALIMENTAN DICHA CAJA, REPARAR LA CHAPA DE LA PUERTA DEL PROFESOR FELIPE SALON #2, 10 SE REPARO LA CHAPA DE LA TIENDA ESCOLAR, REVENTADOS LOS PASADORES A LA PUERTA DEL CUARTO DEL CENTRO DE INTEGRACION, *INSTALAR, REFORZAR, E INSTALAR DE NUEVO LA PUERTA, LA CHAPA DEL AULA NUEVA SE DESMONTAR YA QUE ESTA MALA Y SE INSTALA UNA NUEVA, SE INSTALA SOPORTE DE TELEVISION EN AULA #15 Y SE INSTALA EL TELEVISOR, UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO HOMBRES: *SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES A ORINALES 1 Y 2, ESTAN REVENTADOS, *DESTAQUEAR INODORO #1: DESINSTALAR, SACAR TACO Y VOLVER A INSTALAR, *CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #6, UNIDADES SANITARIAS PRIMER PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO A TANQUES DE INODOROS 1 Y 3, UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO HOMBRES: *CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE LLENADO DEL TANQUE INODORO #1, *CAMBIO Y SUMINISTRO AGUA STOP A TANQUE DE INODORO #2, *REGULAR VALVULA DE LLENADO DE TANQUE DE INODORO #3, UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO PISO MUJERES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE REJILLA REVENTADA EN POSETA, **ARREGLAR RECIBIDOR A CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA A ESTA UNIDAD, NO PERMITE CORRER EL MACHO PARA CERRARLA, UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO HOMBRES: *CAMBIO Y SUMINISTRO DE PIEZA DE DESGASTE A LLAVE DE LAVAMANOS #2, UNIDADES SANITARIAS TERCER PISO MUJERES: *CORREGIR FUGA DE AGUA A LAVAMANOS #4, *CAMBIAR EMPAQUE A LLAVE DE POSETA PRESENTA FUGA, SALA DE PROFESORES: CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA A ORINAL, *CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO, RESTAURANTE: *CORREGIR FUGA DE AGUA EN MEZCLADOR ZONA DE LAVADO, *CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA ZONA VASO DE LECHE, *CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE LLENADO A TANQUE DE INODORO, *CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON DE POSETA DE TRAPERAS, *CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS TUBOS MALOS A LAMPARA SOBRE ZONA DE DESINFECCION, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES EN LAVAMANOS 1 Y 2, 3 Y 4 DEL SALON, *ASEGURAR Y SUMINISTRAR CON TORNILLOS 3 TAPAS A TRES MESAS DEL SALON, RESTAURANTE: CORREGIR FUGA DE AGUA EN SIFON ZONA DE ENSAMBLE, *CORREGIR HUMEDAD EN CUARTO UTIL Y CUARTO SANITARIO ORIGINADA POR REBOSE DE LA CANOA EN EL TECHO, RASPAR, ESTUCAR LAS PARTES AFECTADAS Y LUEGO PINTAR LOS MUROS DE AMBOS CUARTOS, INSTALAR TAPA A VALVULA DE PASO EN CORREDOR DEL RESTAURANTE, UNIDAD SANITARIA MUJERES: *AJUSTAR LLAVE A LAVAMANOS #2, *CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS 1 Y 2 ESTAN MALAS, *CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS #2, CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A INODORO # 3, UNIDAD SANITARIA HOMBRES SEGUNDO PISO: *CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES A LAVAMANOS #2 Y 4 ESTAN MALAS, *PEGAR INODORO EN CUARTO UTIL ESTA SUELTO E INSTALAR DE NUEVO, BAÑO DE PROFESORES: *CAMBIO Y SUMINISTRO DE VALVULA DE REGULACION A LAVAMANOS, *INSTALAR Y SUMINISTRAR VALVULA DE LLENADO A INODORO DE MAESTRAS YA QUE SE PEGA, *INSTALAR Y SUMINISTRAR 10 VIDRIOS QUE FALTAN EN EL SALON #3 50*52, *INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS QUE FALTAN EN VENTANALES ZONA DE ESCALAS POR LA TIENDA 50*52, *INSTALAR Y SUMINISTRAR VIDRIO FALTANTE Y PEGAR UNO SUELTO EN LA BIBLIOTECA 50*52, *INSTALAR Y SUMINISTRAR 3 VIDRIOS FALTANTES EN VENTANALES ESCALAS DE PORTERIA TERCER PISO 50*52, *INSTALAR Y SUMINISTRAR 8 TORNILLOS FALTANTES A TAPAS DE BRAZOS DE 4 SILLAS, *INSTALAR Y SUMINISTRO DE SOPORTES PARA LOS 3 EXTINTORES EN COORDINACION, *REPARAR E INSTALAR TUBERIA DE AGUAS LUVIAS DESDE EL TERCER PISO EN LA CANOA HASTA EL PRIMER PISO, GUADAÑADA DE APROX 1000 METROS CUADRADOS, REVISAR LAMPARA AULA #4 EN LA SEDE PRINCIPAL QUE LE FILTRA AGUA, ARREGLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS EN EL RESTAURANTE DE LA SEDE QUE ESTAN MALOS, EN LA IE PRINCIPAL ORGANIZAR Y ADECUAR 42 SILLAS UNIVERSITARIAS, INCLUYE: SOLDADURA EN PARTES REVENTADAS, BRAZOS Y PARTES SUELTAS, PINTURA, TORNILLERIA Y REMACHES SUELTOS, CAMBIO SUMINISTRO DE LA CHAPA AULA #8 IE PPAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA EN ZONA DE COORDINACION EN UNO DE LOS BAÑOS.

RESUELVE

Artículo Primero: Liquidar el Contrato suscrito con ANIBAL MONTOYA identificado(a) con C.C./NIT 70551543-6 por un valor de: Nueve Millones

Setecientos Ochenta Mil Pesos 00/100 (\$ 9780000) debido al vencimiento de los términos del Contrato

Notifíquese y Cúmplase

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR
RECTORA